



Горизонтальный, заднее присоединение Стационарное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 400\text{ A} - 1600\text{ A}$




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 400\text{ A} - 1600\text{ A}$



Горизонтальный, заднее присоединение
Стационарное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, In = 2000A и 2500A



Размеры


A

B

C


X

Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, In = 2000A и 2500A




Горизонтальный, заднее присоединение Стационарное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 2, $I_n = 2000A - 4000A$




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 2, $I_n = 2000A - 4000A$




Заднее присоединение
Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, In = 400A - 1600A



Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, In = 400A - 1600A




M-PACT Plus


Заднее присоединение

Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 2000A$ и $2500A$




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 2000A$ и $2500A$




Заднее присоединение
Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 2, In = 2000A - 3200A



Тип S - 4 полюса - Типоразмер 2, In = 2000A - 3200A




M-PACT Plus


Заднее присоединение

Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 2, In = 4000A




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 2, In = 4000A




Переднее присоединение
Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, In = 400A - 1600A




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, In = 400A - 1600A




M-PACT Plus

Переднее присоединение Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 2000A$ и $2500A$




Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 2000A$ и $2500A$




Переднее присоединение
Стационарное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 2, $I_n = 2000A$ и $4000A$



Тип S - 4 полюса - Типоразмер 2, $I_n = 2000A$ и $4000A$



РАЗМЕРЫ

A

B

C


X

M-PACT Plus

Переднее присоединение


Выкатное исполнение

Тип S - 3 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 400A - 2500A$



Длина присоединительных устройств (шин или кабелей) к главным шинам должна быть не более 200 мм. Все присоединения должны быть затянуты с усилием 50 Нм.

Тип S - 4 полюса - Типоразмер 1, $I_n = 400A - 2500A$



Длина присоединительных устройств (шин или кабелей) к главным шинам должна быть не более 200 мм. Все присоединения должны быть затянуты с усилием 50 Нм.

